

Hobby Set

3 magické hvězdy

OBSAH SETU

Materiál:

Kulatá perle Ø 6 mm	19 ks
Tyčinka 2,5/ 15 mm	37 ks
Tyčinka 2,5/ 30 mm	37 ks
Rauta "5" Ø 4 mm	37 ks
(řada 5 spojených perliček)	
Osa hvězdy	3 ks
Drátek	3 x 160 cm

Ostatní:

Návod na montáž	1 ks
Špejle	1 ks

POTŘEBY NA MONTÁŽ JEDNÉ HVĚZDY

Materiál:

Kulatá perle Ø 6 mm	6 ks
Tyčinka 2,5/ 15 mm	12 ks
Tyčinka 2,5/ 30 mm	12 ks
Rauta "5" Ø 4 mm	12 ks
Osa hvězdy	1 ks
Drátek	160 cm

Ostatní pomůcky:

Návod na montáž, špejle, nůžky	
--------------------------------	--

TRADICE OZDOB Z FOUKANÝCH SKLENĚNÝCH PERLÍ

Tradice vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček sahá až na začátek 19. století, kdy si skláři v Jizerských horách a Krkonoších jejich výrobou přivydělávali k výrobě bižuterie. Začátkem 20. století byla vyvinuta nová technologie výroby, kterou naše firma používá dodnes.

Centrem výroby se stala malá obec Poniklá v Krkonoších. Největší slávy dosáhly ozdoby z Poniklé před druhou světovou válkou. Byly populární nejen v Čechách ale i v ostatních evropských státech a v Americe.


Dnes je naše firma jediná na světě, které se podařilo zachovat unikátní technologii a pokračovat ve výrobě ozdob - kde jinde než v Poniklé.

UPOZORNĚNÍ


Dávejte si při montáži pozor na ostré hrany skleněných perlí.
Výrobek není vhodný pro děti předškolního věku.

Návod na montáž :


1/ Vezmeme drátek, odměříme si polovinu, kterou přiložíme pod kulatou perličku ke drátu osy a jednou jedním koncem obtočíme. Začneme navlékat kratší tyčinky. Na jeden konec drátu navlékneme 2 tyčinky až k ose (necháme si trochu vůli), ohneme a drátek 1x obtočíme okolo drátu osy pod perličkou na protilehlé straně. Takto vytvoříme z každé části drátku tři cípy. konce drátků ustříháme. Odstrizené konce budeme potřebovat k další montáži!




2/ Máme hotový tzv. šestícípý větrníček. Nyní začneme montovat dlouhé cípy z raut"5" s kulatou perličkou na konci. Vezmeme jeden ze zbylých drátků, provlékneme ho pod drátek na špičce jednoho vrcholu větrníčku, překřížíme a stáhneme. Jednu část drátku si necháme asi o 10 cm delší. Na jeden konec drátku navlékneme 1x raut"5" a kulatou perličku. Drátek přes kulatou perličku ohneme, přidržíme ho pod ní a 2x s perlí zatočíme směrem k sobě. Navlékneme další rautu a drátek provlékneme pod drátek sousedního vrcholu větrníčku a stáhneme. Takto vytvoříme z delšího konce drátku tři cípy a z druhého dva cípy.



3/ Poslední, šestý cíp, vznikne spojením obou konců drátků, na které navlékneme rauty"5" a na oba současně navlékneme poslední kulatou perličku. Přes špejli, nebo rukou uděláme očko a zbytek drátku ustříháme.



4/ Zhotovili jsme základní hvězdičku. Teď musíme ještě zpevnit rautové cípy dlouhými tyčinkami. Vezmeme druhý drátek a dáme ho opět v jeho polovině pod kulatou perličku k drátu na ose. Překřížíme a stáhneme. Na jeden konec drátku navlékneme dlouhou tyčinku, drátek 1x obtočíme pod kulatou perličkou na konci rautového cípu hvězdy, opět navlékneme tyčinku a drátek 1x obtočíme pod druhou kulatou perličkou okolo drátu na ose. Takto zpevníme z každého konce drátku tři cípy. Zbytky drátků ustříháme.





Výrobce: Rautis, a.s.
Handmade in Czech Republic